



REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Sección de Publicaciones Aeronáuticas

Direcciones:
AFS: MPLBYOYX
Comercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

Apartados 0816-03073 ó
0816-03187
Zona 5, Panamá
Apartado 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A 11/24

1° - Junio - 2024

AD

A-11/24 TOCUMEN INTL AP. (MPTO)

Hasta el **31 DE MARZO DE 2025**,
el componente del Sistema de Aterrizaje
por Instrumento (ILS), marcador medio
(LMM) canal INAT 75 estará fuera de
servicio.

REF AIP AD 2.1-25 (02 ENE 2020)

ESTE SUPLEMENTO REEMPLAZA EL SUPLEMENTO A34/23



REPUBLIC OF PANAMÁ
CIVIL AVIATION AUTHORITY
AERONAUTICAL INFORMATION DEPARTMENT
Aeronautical Publications Section

Address:
AFS: MPLBYOYX
Commercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

P.O. Box 0816-03073 ó
0816-03187
Zone 5, Panamá
P.O. Box 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A 11/24

June 1st, 2024

AD

A-11/24 TOCUMEN INTL AP. (MPTO)

Until **MARCH 31, 2025**, the Instrument Landing System (ILS) medium marker component (LMM) channel INAT 75 will be out of service.

REF AIP AD 2.1-25 (02 ENE 2020)

THIS SUPPLEMENT REPLACE SUPPLEMENT A34/23