



REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Sección de Publicaciones Aeronáuticas

Direcciones:
AFS: MPLBYOYX
Comercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

Apartados 0816-03073 ó
0816-03187
Zona 5, Panamá
Apartado 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A 16/24

1°-Noviembre-2024

AD

A-16/24 TOCUMEN INTL AP. (MPTO)

Luces de calle de rodaje fuera de servicio

Hasta el **31 DE AGOSTO DE 2025**,
luces de eje de calle de rodaje Q
fuera de servicio.

REF AIP AD 2.1-9 (31 OCT 2024)
REF AIP AD 2.1-51 B (31 OCT 2024)

ESTE SUPLEMENTO REEMPLAZA EL SUPLEMENTO A08/24



REPUBLIC OF PANAMÁ
CIVIL AVIATION AUTHORITY
AERONAUTICAL INFORMATION DEPARTMENT
Aeronautical Publications Section

Address:
AFS: MPLBYOYX
Commercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

P.O. Box 0816-03073 ó
0816-03187
Zone 5, Panamá
P.O. Box 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A16/24

November 1st, 2024

AD

A-16/24 TOCUMEN INTL AP. (MPTO)
Out of service taxiway lights

Until **AUGUST 31, 2025**, taxiway Q
center line lights out of service.

REF AIP AD 2.1-9 (31 OCT 2020)
REF AIP AD 2.1-51 B (31 OCT 2024)

THIS SUPPLEMENT REPLACED THE SUPPLEMENT A08/24