



REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Sección de Publicaciones Aeronáuticas

Direcciones:
AFS: MPLBYOYX
Comercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

Apartados 0816-03073 ó
0816-03187
Zona 5, Panamá

Apartado 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A23/24

1°- Noviembre- 2024

AD

A-23/24 PANAMÁ PACÍFICO INTL. (MPPA)
IAP suspendido

Hasta el **30 DE ABRIL DE 2025**,
estará suspendido el Procedimiento
de Aproximación por Instrumento (IAP)
RNP pista 18 (AR)
RNP pista 36 (AR)

REF. AIP AD 2.6-47 (30 MAR 21)
REF. AIP AD 2.6-49 (30 MAR 21)

ESTE SUPLEMENTO CANCELA EL NOTAM A0961/24



REPUBLIC OF PANAMÁ
CIVIL AVIATION AUTHORITY
AERONAUTICAL INFORMATION DEPARTMENT
Aeronautical Publications Section

Address: MPLBYOYX
AFS: MPLBYOYX
Commercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

P.O. Box 0816-03073 ó
0816-03187
Zone 5, Panamá

P.O. Box 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A 23/24

November 1st, 2024

AD

A-23/24 PANAMÁ PACÍFICO INTL. (MPPA)
IAP suspended

Until **APRIL 30, 2025**, the Instrument Approach Procedure (IAP) will be suspended.

RNP runway 18 (AR)

RNP runway 36 (AR)

REF. AIP AD 2.6-47 (30 MAR 21)

REF. AIP AD 2.6-49 (30 MAR 21)

THIS SUPPLEMENT REPLACES NOTAM A0961/24