



REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Sección de Publicaciones Aeronáuticas

Direcciones:
AFS: MPLBYOYX
Comercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

Apartados 0816-03073 ó
0816-03187
Zona 5, Panamá
Apartado 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A 03/25

1° - Enero - 2025

AD

A-03/25

ENRIQUE A. JIMÉNEZ (MPEJ)

IAP suspendido

Hasta el **30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**,
las siguientes Cartas de Aproximación
por Instrumentos (IAC) y la Salida
Normalizada por Instrumentos (SID)
continuarán suspendidas:

1-) SID MADEN, MULPO1 RWY 36
AD 2.7-39 (30 DEC 2014)

2-) IAC VOR RWY 18
AD 2.7-41 (30 JUN 2018)

3-) IAC VOR RWY 36
AD 2.-7-43 (30 JUN 2018)

4-) IAC VOR/DME RWY 18
AD 2.7-45 (30 JUN 2018)

5-) IAC VOR/DME RWY 36
AD 2.7-47 (30 JUN 2018)

ESTE SUPLEMENTO REEMPLAZA EL SUPLEMENTO A24/23



REPUBLIC OF PANAMÁ
CIVIL AVIATION AUTHORITY
AERONAUTICAL INFORMATION DEPARTMENT
Aeronautical Publications Section

Address:
AFS: MPLBYOYX
Commercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

P.O. Box 0816-03073 ó
0816-03187
Zone 5, Panamá
P.O. Box 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A03/25

January 1st., 2025

AD

A-03/25 ENRIQUE A. JIMÉNEZ AP. (MPEJ)
IAP SUSPENDED

Until **SEPTEMBER 30, 2025**, the following
Instrument Approach Charts (IAC) and
the Standard Instrument Departure (SID)
will continue suspended:

- 1-) SID MADEN, MULPO1 RWY 36
AD 2.7-39 (30 DEC 14)
- 2-) IAC VOR RWY 18
AD 2.7-41 (30 JUN 18)
- 3-) IAC VOR RWY 36
AD 2.-7-43 (30 JUN 18)
- 4-) IAC VOR/DME RWY 18
AD 2.7-45 (30 JUN 18)
- 5-) IAC VOR/DME RWY 36
AD 2.7-47 (30 JUN 18)

THIS SUPPLEMENT REPLACE THE SUPPLEMENT A24/23