



REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Sección de Publicaciones Aeronáuticas

Direcciones:
AFS: MPLBYOYX
Comercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

Apartados 0816-03073 ó
0816-03187
Zona 5, Panamá
Apartado 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A 14/25

1° - Abril -2025

AD

A-14/25 TOCUMEN INTL AP. (MPTO)
Luces de eje de calle de rodaje H

Hasta el 31 DE AGOSTO DE 2025,
Luces de eje de calle de rodaje H
fuera de servicio.

REF AIP AD 2.1-9 (31 OCT 2024)
REF AIP AD 2.1-51B (31 OCT 2024)

ESTE SUPLEMENTO CANCELA EL NOTAM A0022/25



REPUBLIC OF PANAMÁ
CIVIL AVIATION AUTHORITY
AERONAUTICAL INFORMATION DEPARTMENT
Aeronautical Publications Section

Address: MPLBYOYX
AFS: MPLBYOYX
Commercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

P.O. Box 0816-03073 ó
0816-03187
Zone 5, Panamá

P.O. Box 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A 14/25

April 1st, 2025

AD

A-14/25 TOCUMEN INTL AP. (MPTO)
Taxiway H centre line lights

Until **AUGUST 31, 2025**,
Taxiway H centre line lights
out of service.

REF AIP AD 2.1-9 (31 OCT 2024)
REF AIP AD 2.1-51B (31 OCT 2024)

THIS SUPPLEMENT CANCELS NOTAM A0022/25